

An: Fraport AG, Flughafen Frankfurt Bodenverkehrsdienste



**Untersuchung von durch uns entnommenen Wasserproben - Bestellzeichen: BVD-4500438981
Prüfbericht November 2014**

| Probe | Probenbezeichnung | Entnahmedatum | Uhrzeit | Wassertemperatur °C | Aussehen | Freies Chlor mg/l | DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 20 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100 | DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 36 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100 | Escherichia coli KBE/100 ml Grenzwert 0 | Coliforme Bakterien KBE/100 ml Grenzwert 0 | Pseudomonas aeruginosa KBE/100 ml Grenzwert 0 | Enterokokken KBE/100 ml Grenzwert 0 |
|-----------|--|---------------|---------|---------------------|---------------|-------------------|--|--|---|--|---|-------------------------------------|
| 141262943 | Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 1 | 26.11.2014 | 10:05 | 15,1 | farblos, klar | 1,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141262944 | Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 2 | 26.11.2014 | 10:10 | 15,7 | farblos, klar | 0,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141262945 | Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 3 | 26.11.2014 | 10:15 | 14,9 | farblos, klar | 0,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141262946 | Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 4 | 26.11.2014 | 10:20 | 15,1 | farblos, klar | 1,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141262949 | Tankfahrzeug KWW 31, Kupplung Übergabeschlauch | 26.11.2014 | 09:00 | 15,9 | farblos, klar | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141263151 | Tankfahrzeug KWW 32, Kupplung Übergabeschlauch | 26.11.2014 | 09:05 | 10,3 | farblos, klar | 0,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141263152 | Tankfahrzeug KWW 33, Kupplung Übergabeschlauch | 26.11.2014 | 10:00 | 14,0 | farblos, klar | 0,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141263153 | Tankfahrzeug KWW 34, Kupplung Übergabeschlauch | 26.11.2014 | 09:50 | 14,8 | farblos, klar | 0,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141263154 | Tankfahrzeug KWW 35, Kupplung Übergabeschlauch | 26.11.2014 | 09:30 | 12,7 | farblos, klar | 0,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141263155 | Tankfahrzeug KWW 36, Kupplung Übergabeschlauch | 26.11.2014 | 09:25 | 11,9 | farblos, klar | 0,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141263156 | Tankfahrzeug KWW 37, Kupplung Übergabeschlauch | 26.11.2014 | 09:45 | 11,6 | farblos, klar | 0,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141263157 | Tankfahrzeug KWW 38, Kupplung Übergabeschlauch | 26.11.2014 | 09:10 | 12,6 | farblos, klar | 0,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

An: Fraport AG, Flughafen Frankfurt Bodenverkehrsdienste



**Untersuchung von durch uns entnommenen Wasserproben - Bestellzeichen: BVD-4500438981
Prüfbericht November 2014**

| Probe | Probenbezeichnung | Entnahmedatum | Uhrzeit | Wassertemperatur °C | Aussehen | Freies Chlor mg/l | DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 20 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100 | DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 36 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100 | Escherichia coli KBE/100 ml Grenzwert 0 | Coliforme Bakterien KBE/100 ml Grenzwert 0 | Pseudomonas aeruginosa KBE/100 ml Grenzwert 0 | Enterokokken KBE/100 ml Grenzwert 0 |
|-----------|--|---------------|---------|---------------------|---------------|-------------------|--|--|---|--|---|-------------------------------------|
| 141263158 | Tankfahrzeug KWW 39, Kupplung Übergabeschlauch | 26.11.2014 | 09:20 | 11,5 | farblos, klar | 0,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141263159 | Tankfahrzeug KWW 40 Kupplung Übergabeschlauch | 26.11.2014 | 09:40 | 12,1 | farblos, klar | 0,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141263160 | Tankfahrzeug KWW 41, Kupplung Übergabeschlauch | 26.11.2014 | 09:55 | 11,0 | farblos, klar | 0,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141263161 | Tankfahrzeug KWW 42, Kupplung Übergabeschlauch | 26.11.2014 | 09:50 | 13,0 | farblos, klar | 0,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Beurteilung:

Die Ergebnisse der mikrobiologischen Wasseruntersuchungen geben keinen Anlaß zur Beanstandung.

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH

Taunusstein, 05. Dezember 2014 _____