

To: Fraport AG, Flughafen Frankfurt Bodenverkehrsdienste

**Untersuchung von durch uns entnommene Wasserproben - Bestellzeichen: BVD-4500319580**  
**Prüfbericht Dezember 2011**

Probe	Probenbezeichnung	Entnahmedatum	Uhrzeit	Wassertemperatur °C	Aussehen	Freies Chlor mg/l	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 20 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 36 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	Escherichia coli KBE/100 ml Grenzwert 0	Coliforme Bakterien KBE/100 ml Grenzwert 0	Pseudomonas aeruginosa KBE/100 ml Grenzwert 0
110776570	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 1	14.12.2011	10:58	13,7	farblos, klar	1,03	0	0	0	0	0
110776571	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 2	14.12.2011	10:55	13,5	farblos, klar	0,56	0	0	0	0	0
110776572	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 3	14.12.2011	10:52	13,0	farblos, klar	0,60	0	0	0	0	0
110776573	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 4	14.12.2011	10:46	14,0	farblos, klar	1,68	0	0	0	0	0
110776574	Tankfahrzeug KWW 28, Kupplung Übergabeschlauch	14.12.2011	10:34	14,4	farblos, klar	1,58	0	0	0	0	0
110776575	Tankfahrzeug KWW 29, Kupplung Übergabeschlauch	14.12.2011	10:12	11,6	farblos, klar	0,78	0	0	0	0	0
110776576	Tankfahrzeug KWW 30, Kupplung Übergabeschlauch	14.12.2011	10:27	13,0	farblos, klar	0,91	0	0	0	0	0
110776577	Tankfahrzeug KWW 31, Kupplung Übergabeschlauch	14.12.2011	10:32	13,3	farblos, klar	0,95	0	0	0	0	0
110776578	Tankfahrzeug KWW 32, Kupplung Übergabeschlauch	14.12.2011	10:06	13,2	farblos, klar	0,97	0	0	0	0	0
110776579	Tankfahrzeug KWW 33, Kupplung Übergabeschlauch	14.12.2011	10:03	13,4	farblos, klar	0,99	0	0	0	0	0
110776580	Tankfahrzeug KWW 34, Kupplung Übergabeschlauch	14.12.2011	10:08	13,4	farblos, klar	0,89	0	1	0	0	0

To: Fraport AG, Flughafen Frankfurt Bodenverkehrsdienste



**Untersuchung von durch uns entnommene Wasserproben - Bestellzeichen: BVD-4500319580  
Prüfbericht Dezember 2011**

Probe	Probenbezeichnung	Entnahmedatum	Uhrzeit	Wassertemperatur °C	Aussehen	Freies Chlor mg/l	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 20 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 36 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	Escherichia coli KBE/100 ml Grenzwert 0	Coliforme Bakterien KBE/100 ml Grenzwert 0	Pseudomonas aeruginosa KBE/100 ml Grenzwert 0
110776581	Tankfahrzeug KWW 35, Kupplung Übergabeschlauch	14.12.2011	10:42	13,0	farblos, klar	0,49	0	0	0	0	0
110776582	Tankfahrzeug KWW 36, Kupplung Übergabeschlauch	14.12.2011	10:30	11,8	farblos, klar	0,64	0	0	0	0	0
110776583	Tankfahrzeug KWW 37, Kupplung Übergabeschlauch	14.12.2011	10:14	12,7	farblos, klar	0,50	0	0	0	0	0
110776584	Tankfahrzeug KWW 38, Kupplung Übergabeschlauch	14.12.2011	10:48	12,1	farblos, klar	0,77	0	0	0	0	0
110776585	Tankfahrzeug KWW 39, Kupplung Übergabeschlauch	14.12.2011	10:10	12,7	farblos, klar	0,99	0	0	0	0	0
110776586	Tankfahrzeug KWW 40, Kupplung Übergabeschlauch	14.12.2011	10:39	13,7	farblos, klar	0,78	0	0	0	0	0
110776587	Tankfahrzeug KWW 41, Kupplung Übergabeschlauch	14.12.2011	10:15	12,8	farblos, klar	1,02	0	0	0	0	0

**Beurteilung:**

Die Ergebnisse der bakteriologischen Wasseruntersuchungen geben keinen Anlaß zur Beanstandung.

**SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH**

Taunusstein, 21. Dezember 2011

\_\_\_\_\_