

To: Fraport AG, Flughafen Frankfurt Bodenverkehrsdienste

Untersuchung von durch uns entnommene Wasserproben - Bestellzeichen: BVD-4500319580
Prüfbericht Juni 2011

Probe	Probenbezeichnung	Entnahmedatum	Uhrzeit	Wassertemperatur °C	Aussehen	Freies Chlor mg/l	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 20 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 36 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	Escherichia coli KBE/100 ml Grenzwert 0	Coliforme Bakterien KBE/100 ml Grenzwert 0	Pseudomonas aeruginosa KBE/100 ml Grenzwert 0
110318237	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 1	21.06.2011	09:29	17,7	farblos, klar	0,85	0	0	0	0	0
110318238	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 2	21.06.2011	09:30	18,2	farblos, klar	0,86	0	0	0	0	0
110318239	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 3	21.06.2011	09:40	18,4	farblos, klar	0,62	0	0	0	0	0
110318240	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 4	21.06.2011	09:33	18,7	farblos, klar	0,70	0	0	0	0	0
110318243	Tankfahrzeug KWW 30, Kupplung Übergabeschlauch	21.06.2011	09:10	18,4	farblos, klar	0,85	0	0	0	0	0
110318244	Tankfahrzeug KWW 31, Kupplung Übergabeschlauch	21.06.2011	09:17	18,0	farblos, klar	1,35	0	1	0	0	0
110318245	Tankfahrzeug KWW 32, Kupplung Übergabeschlauch	21.06.2011	09:21	18,2	farblos, klar	1,30	0	0	0	0	0
110318246	Tankfahrzeug KWW 33, Kupplung Übergabeschlauch	21.06.2011	09:20	17,9	farblos, klar	1,41	0	0	0	0	0
110318247	Tankfahrzeug KWW 34, Kupplung Übergabeschlauch	21.06.2011	09:16	18,0	farblos, klar	1,38	0	0	0	0	0
110318248	Tankfahrzeug KWW 35, Kupplung Übergabeschlauch	21.06.2011	09:13	18,2	farblos, klar	1,20	0	0	0	0	0
110318249	Tankfahrzeug KWW 36, Kupplung Übergabeschlauch	21.06.2011	09:08	17,8	farblos, klar	1,18	0	0	0	0	0

To: Fraport AG, Flughafen Frankfurt Bodenverkehrsdienste



**Untersuchung von durch uns entnommene Wasserproben - Bestellzeichen: BVD-4500319580
Prüfbericht Juni 2011**

Probe	Probenbezeichnung	Entnahmedatum	Uhrzeit	Wassertemperatur °C	Aussehen	Freies Chlor mg/l	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 20 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 36 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	Escherichia coli KBE/100 ml Grenzwert 0	Coliforme Bakterien KBE/100 ml Grenzwert 0	Pseudomonas aeruginosa KBE/100 ml Grenzwert 0
110318250	Tankfahrzeug KWW 37, Kupplung Übergabeschlauch	21.06.2011	09:02	18,4	farblos, klar	1,35	4	2	0	0	0
110318251	Tankfahrzeug KWW 38, Kupplung Übergabeschlauch	21.06.2011	08:58	18,2	farblos, klar	1,16	0	0	0	0	0
110318252	Tankfahrzeug KWW 39, Kupplung Übergabeschlauch	21.06.2011	09:25	18,2	farblos, klar	1,26	0	0	0	0	0
110318254	Tankfahrzeug KWW 41, Kupplung Übergabeschlauch	21.06.2011	08:55	18,2	farblos, klar	1,02	0	0	0	0	0

Beurteilung:

Die Ergebnisse der bakteriologischen Wasseruntersuchungen geben keinen Anlaß zur Beanstandung.

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH

Taunusstein, 05. Juli 2011
