

To: Fraport AG, Flughafen Frankfurt Bodenverkehrsdienste

**Untersuchung von durch uns entnommene Wasserproben - Bestellzeichen: BVD-4500319580  
Prüfbericht Oktober 2011**

Probe	Probenbezeichnung	Entnahmedatum	Uhrzeit	Wassertemperatur °C	Aussehen	Freies Chlor mg/l	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 20 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 36 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	Escherichia coli KBE/100 ml Grenzwert 0	Coliforme Bakterien KBE/100 ml Grenzwert 0	Pseudomonas aeruginosa KBE/100 ml Grenzwert 0
110617319	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 1	26.10.2011	10:10	16,1	farblos, klar	0,94	0	0	0	0	0
110617320	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 2	26.10.2011	10:01	16,8	farblos, klar	0,98	0	0	0	0	0
110617321	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 3	26.10.2011	09:59	15,7	farblos, klar	0,48	0	1	0	0	0
110617322	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 4	26.10.2011	09:55	16,1	farblos, klar	0,94	0	0	0	0	0
110617323	Tankfahrzeug KWW 28, Kupplung Übergabeschlauch	26.10.2011	09:39	15,2	farblos, klar	0,42	0	1	0	0	0
110617324	Tankfahrzeug KWW 29, Kupplung Übergabeschlauch	26.10.2011	09:41	14,7	farblos, klar	0,57	0	0	0	0	0
110617325	Tankfahrzeug KWW 30, Kupplung Übergabeschlauch	26.10.2011	09:51	15,6	farblos, klar	0,65	0	0	0	0	0
110617326	Tankfahrzeug KWW 31, Kupplung Übergabeschlauch	26.10.2011	10:15	16,0	farblos, klar	0,50	0	0	0	0	0
110617327	Tankfahrzeug KWW 32, Kupplung Übergabeschlauch	26.10.2011	09:33	15,9	farblos, klar	0,82	0	0	0	0	0
110617328	Tankfahrzeug KWW 33, Kupplung Übergabeschlauch	26.10.2011	09:20	15,9	farblos, klar	0,78	0	0	0	0	0
110617329	Tankfahrzeug KWW 34, Kupplung Übergabeschlauch	26.10.2011	09:36	15,3	farblos, klar	0,63	0	0	0	0	0

To: Fraport AG, Flughafen Frankfurt Bodenverkehrsdienste



**Untersuchung von durch uns entnommene Wasserproben - Bestellzeichen: BVD-4500319580  
Prüfbericht Oktober 2011**

Probe	Probenbezeichnung	Entnahmedatum	Uhrzeit	Wassertemperatur °C	Aussehen	Freies Chlor mg/l	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 20 ± 2 °C KBE/ml Grenzwert 100	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 36 ± 2 °C KBE/ml Grenzwert 100	Escherichia coli KBE/100 ml Grenzwert 0	Coliforme Bakterien KBE/100 ml Grenzwert 0	Pseudomonas aeruginosa KBE/100 ml Grenzwert 0
110617332	Tankfahrzeug KWW 37, Kupplung Übergabeschlauch	26.10.2011	09:15	16,4	farblos, klar	0,73	0	0	0	0	0
110617157	Tankfahrzeug KWW 38, Kupplung Übergabeschlauch	26.10.2011	09:43	14,9	farblos, klar	0,53	0	0	0	0	0
110617158	Tankfahrzeug KWW 39, Kupplung Übergabeschlauch	26.10.2011	09:23	15,9	farblos, klar	0,70	0	0	0	0	0
110617159	Tankfahrzeug KWW 40, Kupplung Übergabeschlauch	26.10.2011	09:25	15,4	farblos, klar	0,52	0	0	0	0	0
110617160	Tankfahrzeug KWW 41, Kupplung Übergabeschlauch	26.10.2011	09:46	16,1	farblos, klar	0,82	0	0	0	0	0

**Beurteilung:**

Die Ergebnisse der bakteriologischen Wasseruntersuchungen geben keinen Anlaß zur Beanstandung.

**SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH**

Taunusstein, 02. November 2011