

An: Fraport AG, Flughafen Frankfurt Bodenverkehrsdienste



Untersuchung von durch uns entnommenen Wasserproben - Bestellzeichen: BVD-4500319580
Prüfbericht Februar 2012

Probe	Probenbezeichnung	Entnahmedatum	Uhrzeit	Wassertemperatur °C	Aussehen	Freies Chlor mg/l	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 20 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 36 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	Escherichia coli KBE/100 ml Grenzwert 0	Coliforme Bakterien KBE/100 ml Grenzwert 0	Pseudomonas aeruginosa KBE/100 ml Grenzwert 0
120054272	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 1	24.02.2012	09:15	12,4	farblos, klar	1,00	0	0	0	0	0
120054288	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 2	24.02.2012	09:22	12,0	farblos, klar	0,40	0	0	0	0	0
120054290	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 3	24.02.2012	09:24	12,4	farblos, klar	0,46	0	0	0	0	0
120054291	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 4	24.02.2012	09:28	11,6	farblos, klar	0,70	0	0	0	0	0
120054292	Tankfahrzeug KWW 28, Kupplung Übergabeschlauch	24.02.2012	10:02	10,4	farblos, klar	0,36	0	0	0	0	0
120054293	Tankfahrzeug KWW 29, Kupplung Übergabeschlauch	24.02.2012	09:40	12,6	farblos, klar	0,46	0	0	0	0	0
120054294	Tankfahrzeug KWW 30, Kupplung Übergabeschlauch	24.02.2012	09:34	11,4	farblos, klar	0,32	0	0	0	0	0
120054375	Tankfahrzeug KWW 32, Kupplung Übergabeschlauch	24.02.2012	10:06	11,8	farblos, klar	0,40	0	0	0	0	0
120054376	Tankfahrzeug KWW 33, Kupplung Übergabeschlauch	28.02.2012	11:45	11,6	farblos, klar	0,39	0	0	0	0	0
120054377	Tankfahrzeug KWW 34, Kupplung Übergabeschlauch	24.02.2012	09:58	11,6	farblos, klar	0,50	0	0	0	0	0
120054378	Tankfahrzeug KWW 35, Kupplung Übergabeschlauch	24.02.2012	09:50	12,0	farblos, klar	0,48	0	0	0	0	0

An: Fraport AG, Flughafen Frankfurt Bodenverkehrsdienste



**Untersuchung von durch uns entnommenen Wasserproben - Bestellzeichen: BVD-4500319580
Prüfbericht Februar 2012**

Probe	Probenbezeichnung	Entnahmedatum	Uhrzeit	Wassertemperatur °C	Aussehen	Freies Chlor mg/l	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 20 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 36 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	Escherichia coli KBE/100 ml Grenzwert 0	Coliforme Bakterien KBE/100 ml Grenzwert 0	Pseudomonas aeruginosa KBE/100 ml Grenzwert 0
120054379	Tankfahrzeug KWW 36, Kupplung Übergabeschlauch	24.02.2012	09:46	12,0	farblos, klar	0,40	0	0	0	0	0
120054380	Tankfahrzeug KWW 37, Kupplung Übergabeschlauch	24.02.2012	09:52	12,4	farblos, klar	0,40	0	0	0	0	0
120054381	Tankfahrzeug KWW 38, Kupplung Übergabeschlauch	24.02.2012	09:50	12,0	farblos, klar	0,50	0	0	0	0	0
120054382	Tankfahrzeug KWW 39, Kupplung Übergabeschlauch	24.02.2012	09:45	12,0	farblos, klar	0,60	0	0	0	0	0
120054383	Tankfahrzeug KWW 40, Kupplung Übergabeschlauch	24.02.2012	10:00	11,6	farblos, klar	0,44	0	0	0	0	0
120054384	Tankfahrzeug KWW 41, Kupplung Übergabeschlauch	24.02.2012	09:42	12,0	farblos, klar	0,50	0	0	0	0	0

Beurteilung:

Die Ergebnisse der bakteriologischen Wasseruntersuchungen geben keinen Anlaß zur Beanstandung.

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH

Taunusstein, 02. März 2012
