

An: Fraport AG, Flughafen Frankfurt Bodenverkehrsdienste



Untersuchung von durch uns entnommenen Wasserproben - Bestellzeichen: BVD-4500319580
Prüfbericht Juli 2012

Probe	Probenbezeichnung	Entnahmedatum	Uhrzeit	Wassertemperatur °C	Aussehen	Freies Chlor mg/l	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 20 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 36 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	Escherichia coli KBE/100 ml Grenzwert 0	Coliforme Bakterien KBE/100 ml Grenzwert 0	Pseudomonas aeruginosa KBE/100 ml Grenzwert 0
120436920	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 1	06.07.2012	09:44	19,4	farblos, klar	0,77	0	1	0	0	0
120436924	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 2	06.07.2012	09:49	22,7	farblos, klar	0,90	0	0	0	0	0
120436925	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 3	06.07.2012	09:51	19,4	farblos, klar	1,36	0	3	0	0	0
120436926	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 4	06.07.2012	10:00	19,2	farblos, klar	0,22	0	4	0	0	0
120436927	Tankfahrzeug KWW 28, Kupplung Übergabeschlauch	06.07.2012	09:32	21,3	farblos, klar	0,95	0	0	0	0	0
120436928	Tankfahrzeug KWW 29, Kupplung Übergabeschlauch	06.07.2012	09:34	22,4	farblos, klar	0,65	0	1	0	0	0
120436929	Tankfahrzeug KWW 30, Kupplung Übergabeschlauch	06.07.2012	09:10	20,5	farblos, klar	0,75	0	0	0	0	0
120436930	Tankfahrzeug KWW 31, Kupplung Übergabeschlauch	06.07.2012	09:13	20,3	farblos, klar	0,75	0	0	0	0	0
120436931	Tankfahrzeug KWW 32, Kupplung Übergabeschlauch	06.07.2012	09:23	22,3	farblos, klar	0,62	0	0	0	0	0
120436932	Tankfahrzeug KWW 33, Kupplung Übergabeschlauch	06.07.2012	09:29	19,9	farblos, klar	0,90	0	0	0	0	0
120436933	Tankfahrzeug KWW 34, Kupplung Übergabeschlauch	06.07.2012	09:18	22,3	farblos, klar	0,60	0	0	0	0	0

An: Fraport AG, Flughafen Frankfurt Bodenverkehrsdienste



**Untersuchung von durch uns entnommenen Wasserproben - Bestellzeichen: BVD-4500319580
Prüfbericht Juli 2012**

Probe	Probenbezeichnung	Entnahmedatum	Uhrzeit	Wassertemperatur °C	Aussehen	Freies Chlor mg/l	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 20 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 36 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	Escherichia coli KBE/100 ml Grenzwert 0	Coliforme Bakterien KBE/100 ml Grenzwert 0	Pseudomonas aeruginosa KBE/100 ml Grenzwert 0
120436934	Tankfahrzeug KWW 35, Kupplung Übergabeschlauch	06.07.2012	09:46	20,5	farblos, klar	0,70	1	1	0	0	0
120436935	Tankfahrzeug KWW 36, Kupplung Übergabeschlauch	06.07.2012	09:26	23,3	farblos, klar	0,72	0	0	0	0	0
120436936	Tankfahrzeug KWW 37, Kupplung Übergabeschlauch	06.07.2012	10:02	20,6	farblos, klar	0,67	0	0	0	0	0
120436937	Tankfahrzeug KWW 38, Kupplung Übergabeschlauch	06.07.2012	09:20	20,3	farblos, klar	0,97	0	1	0	0	0
120436938	Tankfahrzeug KWW 39, Kupplung Übergabeschlauch	06.07.2012	09:36	22,7	farblos, klar	0,63	0	1	0	0	0
120436939	Tankfahrzeug KWW 40, Kupplung Übergabeschlauch	06.07.2012	09:15	19,7	farblos, klar	0,99	0	4	0	0	0
120436940	Tankfahrzeug KWW 41, Kupplung Übergabeschlauch	06.07.2012	09:40	20,1	farblos, klar	0,83	0	0	0	0	0

Beurteilung:

Die Ergebnisse der übrigen bakteriologischen Wasseruntersuchungen geben keinen Anlaß zur Beanstandung.

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH

Taunusstein, 10. Juli 2012