

An: Fraport AG, Flughafen Frankfurt Bodenverkehrsdienste



**Untersuchung von durch uns entnommenen Wasserproben - Bestellzeichen: BVD-4500319580
Prüfbericht November 2012**

Probe	Probenbezeichnung	Entnahmedatum	Uhrzeit	Wassertemperatur °C	Aussehen	Freies Chlor mg/l	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 20 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 36 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	Escherichia coli KBE/100 ml Grenzwert 0	Coliforme Bakterien KBE/100 ml Grenzwert 0	Pseudomonas aeruginosa KBE/100 ml Grenzwert 0	Enterokokken KBE/100 ml Grenzwert 0
120812641	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 1	06.11.2012	10:33	15,4	farblos, klar	0,71	0	0	0	0	0	0
120812642	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 2	06.11.2012	10:36	18,4	farblos, klar	0,41	0	0	0	0	0	0
120812643	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 3	06.11.2012	10:40	15,4	farblos, klar	0,30	0	0	0	0	0	0
120812644	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 4	06.11.2012	09:44	16,1	farblos, klar	0,50	0	0	0	0	0	0
120812645	Tankfahrzeug KWW 28, Kupplung Übergabeschlauch	06.11.2012	10:13	14,2	farblos, klar	0,75	0	0	0	0	0	0
120812646	Tankfahrzeug KWW 29, Kupplung Übergabeschlauch	06.11.2012	09:52	13,2	farblos, klar	0,55	0	0	0	0	0	0
120812647	Tankfahrzeug KWW 30, Kupplung Übergabeschlauch	06.11.2012	09:55	11,5	farblos, klar	0,46	0	0	0	0	0	0
120812648	Tankfahrzeug KWW 31, Kupplung Übergabeschlauch	06.11.2012	10:16	16,1	farblos, klar	0,72	0	0	0	0	0	0
120812649	Tankfahrzeug KWW 32, Kupplung Übergabeschlauch	06.11.2012	09:58	13,5	farblos, klar	0,54	0	0	0	0	0	0
120812650	Tankfahrzeug KWW 33, Kupplung Übergabeschlauch	06.11.2012	10:05	15,1	farblos, klar	0,80	0	0	0	0	0	0
120812701	Tankfahrzeug KWW 34, Kupplung Übergabeschlauch	06.11.2012	10:21	12,1	farblos, klar	0,60	0	0	0	0	0	0
120812702	Tankfahrzeug KWW 35, Kupplung Übergabeschlauch	06.11.2012	10:01	14,1	farblos, klar	0,77	0	0	0	0	0	0

An: Fraport AG, Flughafen Frankfurt Bodenverkehrsdienste



**Untersuchung von durch uns entnommenen Wasserproben - Bestellzeichen: BVD-4500319580
Prüfbericht November 2012**

Probe	Probenbezeichnung	Entnahmedatum	Uhrzeit	Wassertemperatur °C	Aussehen	Freies Chlor mg/l	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 20 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 36 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	Escherichia coli KBE/100 ml Grenzwert 0	Coliforme Bakterien KBE/100 ml Grenzwert 0	Pseudomonas aeruginosa KBE/100 ml Grenzwert 0	Enterokokken KBE/100 ml Grenzwert 0
120812703	Tankfahrzeug KWW 36, Kupplung Übergabeschlauch	06.11.2012	10:26	12,1	farblos, klar	0,38	0	0	0	0	0	0
120812704	Tankfahrzeug KWW 37, Kupplung Übergabeschlauch	06.11.2012	09:47	13,7	farblos, klar	0,68	0	2	0	0	0	0
120812705	Tankfahrzeug KWW 38, Kupplung Übergabeschlauch	06.11.2012	09:43	15,4	farblos, klar	0,74	0	0	0	0	0	0
120812706	Tankfahrzeug KWW 39, Kupplung Übergabeschlauch	06.11.2012	10:29	13,5	farblos, klar	0,67	0	0	0	0	0	0
120812707	Tankfahrzeug KWW 40, Kupplung Übergabeschlauch	06.11.2012	09:45	15,2	farblos, klar	0,76	0	0	0	0	0	0
120812708	Tankfahrzeug KWW 41, Kupplung Übergabeschlauch	06.11.2012	10:09	14,7	farblos, klar	0,72	0	0	0	0	0	0

Beurteilung:

Die Ergebnisse der bakteriologischen Wasseruntersuchungen geben keinen Anlaß zur Beanstandung.

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH

Taunusstein, 13. November 2012
