

An: Fraport AG, Flughafen Frankfurt Bodenverkehrsdienste



**Untersuchung von durch uns entnommenen Wasserproben - Bestellzeichen: BVD-4500403775
Prüfbericht Februar 2013**

| Probe | Probenbezeichnung | Entnahmedatum | Uhrzeit | Wassertemperatur °C | Aussehen | Freies Chlor mg/l | DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 20 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100 | DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 36 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100 | Escherichia coli KBE/100 ml Grenzwert 0 | Coliforme Bakterien KBE/100 ml Grenzwert 0 | Pseudomonas aeruginosa KBE/100 ml Grenzwert 0 | Enterokokken KBE/100 ml Grenzwert 0 |
|-----------|--|---------------|---------|---------------------|---------------|-------------------|--|--|---|--|---|-------------------------------------|
| 130084196 | Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 1 | 27.02.2013 | 09:48 | 10,6 | farblos, klar | 0,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130084197 | Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 2 | 27.02.2013 | 10:01 | 10,2 | farblos, klar | 0,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130084198 | Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 3 | 27.02.2013 | 09:51 | 10,8 | farblos, klar | 1,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130084199 | Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 4 | 27.02.2013 | 09:45 | 11,1 | farblos, klar | 1,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130084200 | Tankfahrzeug KWW 28, Kupplung Übergabeschlauch | 27.02.2013 | 09:21 | 8,3 | farblos, klar | 0,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130084201 | Tankfahrzeug KWW 29, Kupplung Übergabeschlauch | 27.02.2013 | 09:22 | 8,6 | farblos, klar | 0,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130084202 | Tankfahrzeug KWW 30, Kupplung Übergabeschlauch | 27.02.2013 | 09:39 | 8,8 | farblos, klar | 0,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130084203 | Tankfahrzeug KWW 31, Kupplung Übergabeschlauch | 27.02.2013 | 09:09 | 8,6 | farblos, klar | 0,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130084204 | Tankfahrzeug KWW 32, Kupplung Übergabeschlauch | 27.02.2013 | 09:35 | 10,7 | farblos, klar | 1,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130084205 | Tankfahrzeug KWW 33, Kupplung Übergabeschlauch | 27.02.2013 | 09:27 | 8,3 | farblos, klar | 0,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130084206 | Tankfahrzeug KWW 34, Kupplung Übergabeschlauch | 27.02.2013 | 09:16 | 9,2 | farblos, klar | 0,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130084207 | Tankfahrzeug KWW 35, Kupplung Übergabeschlauch | 27.02.2013 | 09:18 | 8,3 | farblos, klar | 0,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

An: Fraport AG, Flughafen Frankfurt Bodenverkehrsdienste



Untersuchung von durch uns entnommenen Wasserproben - Bestellzeichen: BVD-4500403775
Prüfbericht Februar 2013

| Probe | Probenbezeichnung | Entnahmedatum | Uhrzeit | Wassertemperatur °C | Aussehen | Freies Chlor mg/l | DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 20 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100 | DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 36 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100 | Escherichia coli KBE/100 ml Grenzwert 0 | Coliforme Bakterien KBE/100 ml Grenzwert 0 | Pseudomonas aeruginosa KBE/100 ml Grenzwert 0 | Enterokokken KBE/100 ml Grenzwert 0 |
|-----------|--|---------------|---------|---------------------|---------------|-------------------|--|--|---|--|---|-------------------------------------|
| 130084208 | Tankfahrzeug KWW 36, Kupplung Übergabeschlauch | 27.02.2013 | 09:25 | 8,0 | farblos, klar | 0,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130084209 | Tankfahrzeug KWW 37, Kupplung Übergabeschlauch | 27.02.2013 | 09:54 | 7,2 | farblos, klar | 0,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130084211 | Tankfahrzeug KWW 39, Kupplung Übergabeschlauch | 27.02.2013 | 09:34 | 8,0 | farblos, klar | 0,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130084212 | Tankfahrzeug KWW 40, Kupplung Übergabeschlauch | 27.02.2013 | 09:30 | 8,3 | farblos, klar | 0,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Beurteilung:

Die Ergebnisse der bakteriologischen Wasseruntersuchungen geben keinen Anlaß zur Beanstandung.

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH

Taunusstein, 04. März 2013