

An: Fraport AG, Flughafen Frankfurt Bodenverkehrsdienste



**Untersuchung von durch uns entnommenen Wasserproben - Bestellzeichen: BVD-4500403775
Prüfbericht Januar 2013**

Probe	Probenbezeichnung	Entnahmedatum	Uhrzeit	Wassertemperatur °C	Aussehen	Freies Chlor mg/l	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 20 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 36 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	Escherichia coli KBE/100 ml Grenzwert 0	Coliforme Bakterien KBE/100 ml Grenzwert 0	Pseudomonas aeruginosa KBE/100 ml Grenzwert 0	Enterokokken KBE/100 ml Grenzwert 0
120987408	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 1	30.01.2013	10:30	12,0	farblos, klar	0,92	0	0	0	0	0	0
120987409	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 2	30.01.2013	10:20	11,5	farblos, klar	0,92	0	0	0	0	0	0
120987410	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 3	30.01.2013	10:16	11,6	farblos, klar	0,37	0	0	0	0	0	0
120987411	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 4	30.01.2013	10:12	12,6	farblos, klar	0,99	0	0	0	0	0	0
120987412	Tankfahrzeug KWW 28, Kupplung Übergabeschlauch	30.01.2013	09:28	11,8	farblos, klar	0,70	0	0	0	0	0	0
120987420	Tankfahrzeug KWW 29, Kupplung Übergabeschlauch	30.01.2013	10:05	12,1	farblos, klar	0,78	0	0	0	0	0	0
120987421	Tankfahrzeug KWW 30, Kupplung Übergabeschlauch	30.01.2013	09:44	12,3	farblos, klar	0,67	0	0	0	0	0	0
120987423	Tankfahrzeug KWW 32, Kupplung Übergabeschlauch	30.01.2013	09:47	12,1	farblos, klar	0,70	0	0	0	0	0	0
120987424	Tankfahrzeug KWW 33, Kupplung Übergabeschlauch	30.01.2013	10:02	12,6	farblos, klar	0,74	0	0	0	0	0	0
120987425	Tankfahrzeug KWW 34, Kupplung Übergabeschlauch	30.01.2013	10:07	12,1	farblos, klar	0,70	0	0	0	0	0	0
120987426	Tankfahrzeug KWW 35, Kupplung Übergabeschlauch	30.01.2013	09:50	12,7	farblos, klar	0,48	0	0	0	0	0	0
120987428	Tankfahrzeug KWW 37, Kupplung Übergabeschlauch	30.01.2013	09:36	11,5	farblos, klar	0,76	0	0	0	0	0	0

An: Fraport AG, Flughafen Frankfurt Bodenverkehrsdienste



**Untersuchung von durch uns entnommenen Wasserproben - Bestellzeichen: BVD-4500403775
Prüfbericht Januar 2013**

Probe	Probenbezeichnung	Entnahmedatum	Uhrzeit	Wassertemperatur °C	Aussehen	Freies Chlor mg/l	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 20 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 36 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	Escherichia coli KBE/100 ml Grenzwert 0	Coliforme Bakterien KBE/100 ml Grenzwert 0	Pseudomonas aeruginosa KBE/100 ml Grenzwert 0	Enterokokken KBE/100 ml Grenzwert 0
120987429	Tankfahrzeug KWW 38, Kupplung Übergabeschlauch	30.01.2013	10:22	11,6	farblos, klar	0,64	0	0	0	0	0	0
120987430	Tankfahrzeug KWW 39, Kupplung Übergabeschlauch	30.01.2013	09:34	11,6	farblos, klar	0,77	0	0	0	0	0	0
120987431	Tankfahrzeug KWW 40, Kupplung Übergabeschlauch	30.01.2013	09:57	11,5	farblos, klar	0,65	0	0	0	0	0	0
120987432	Tankfahrzeug KWW 41, Kupplung Übergabeschlauch	30.01.2013	09:59	12,1	farblos, klar	0,60	0	0	0	0	0	0

Beurteilung:

Die Ergebnisse der bakteriologischen Wasseruntersuchungen geben keinen Anlaß zur Beanstandung.

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH

Taunusstein, 07. Februar 2013