

An: Fraport AG, Flughafen Frankfurt Bodenverkehrsdienste



**Untersuchung von durch uns entnommenen Wasserproben - Bestellzeichen: BVD-4500403775
Prüfbericht July 2013**

Probe	Probenbezeichnung	Entnahmedatum	Uhrzeit	Wassertemperatur °C	Aussehen	Freies Chlor mg/l	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 20 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 36 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	Escherichia coli KBE/100 ml Grenzwert 0	Coliforme Bakterien KBE/100 ml Grenzwert 0	Pseudomonas aeruginosa KBE/100 ml Grenzwert 0	Enterokokken KBE/100 ml Grenzwert 0
130542767	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 1	30.07.2013	09:52	21,0	farblos, klar	0,91	0	0	0	0	0	0
130542768	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 2	30.07.2013	09:47	21,1	farblos, klar	0,90	0	0	0	0	0	0
130542769	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 3	30.07.2013	09:43	22,3	farblos, klar	0,99	0	0	0	0	0	0
130542770	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 4	30.07.2013	09:32	21,2	farblos, klar	1,10	0	0	0	0	0	0
130542772	Tankfahrzeug KWW 29, Kupplung Übergabeschlauch	30.07.2013	09:20	21,4	farblos, klar	0,88	0	0	0	0	0	0
130542773	Tankfahrzeug KWW 30, Kupplung Übergabeschlauch	30.07.2013	09:05	22,2	farblos, klar	2,12	0	0	0	0	0	0
130542779	Tankfahrzeug KWW 31, Kupplung Übergabeschlauch	30.07.2013	09:27	21,0	farblos, klar	0,74	0	0	0	0	0	0
130542780	Tankfahrzeug KWW 32, Kupplung Übergabeschlauch	30.07.2013	09:25	21,4	farblos, klar	0,93	0	0	0	0	0	0
130542781	Tankfahrzeug KWW 33, Kupplung Übergabeschlauch	30.07.2013	09:10	21,1	farblos, klar	0,97	0	0	0	0	0	0
130542782	Tankfahrzeug KWW 34, Kupplung Übergabeschlauch	30.07.2013	09:35	21,8	farblos, klar	0,88	0	0	0	0	0	0
130542798	Tankfahrzeug KWW 35, Kupplung Übergabeschlauch	30.07.2013	09:12	21,8	farblos, klar	0,84	0	0	0	0	0	0
130542800	Tankfahrzeug KWW 37, Kupplung Übergabeschlauch	30.07.2013	09:38	21,8	farblos, klar	0,84	0	0	0	0	0	0

An: Fraport AG, Flughafen Frankfurt Bodenverkehrsdienste



**Untersuchung von durch uns entnommenen Wasserproben - Bestellzeichen: BVD-4500403775
Prüfbericht July 2013**

Probe	Probenbezeichnung	Entnahmedatum	Uhrzeit	Wassertemperatur °C	Aussehen	Freies Chlor mg/l	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 20 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 36 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	Escherichia coli KBE/100 ml Grenzwert 0	Coliforme Bakterien KBE/100 ml Grenzwert 0	Pseudomonas aeruginosa KBE/100 ml Grenzwert 0	Enterokokken KBE/100 ml Grenzwert 0
130542901	Tankfahrzeug KWW 38, Kupplung Übergabeschlauch	30.07.2013	09:07	22,1	farblos, klar	1,11	0	0	0	0	0	0
130542902	Tankfahrzeug KWW 39, Kupplung Übergabeschlauch	30.07.2013	09:02	22,2	farblos, klar	0,90	0	0	0	0	0	0
130542903	Tankfahrzeug KWW 40, Kupplung Übergabeschlauch	30.07.2013	09:15	22,0	farblos, klar	0,86	0	0	0	0	0	0
130542904	Tankfahrzeug KWW 41, Kupplung Übergabeschlauch	30.07.2013	09:18	21,2	farblos, klar	1,02	0	0	0	0	0	0

Beurteilung:

Die Ergebnisse der bakteriologischen Wasseruntersuchungen geben keinen Anlaß zur Beanstandung.

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH

Tausenstein, 09. August 2013