

An: Fraport AG, Flughafen Frankfurt Bodenverkehrsdienste



**Untersuchung von durch uns entnommenen Wasserproben - Bestellzeichen: BVD-4500403775
Prüfbericht Oktober 2013**

Probe	Probenbezeichnung	Entnahmedatum	Uhrzeit	Wassertemperatur °C	Aussehen	Freies Chlor mg/l	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 20 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 36 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	Escherichia coli KBE/100 ml Grenzwert 0	Coliforme Bakterien KBE/100 ml Grenzwert 0	Pseudomonas aeruginosa KBE/100 ml Grenzwert 0	Enterokokken KBE/100 ml Grenzwert 0
130864061	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 1	29.10.2013	10:04	17,1	farblos, klar	0,34	0	0	0	0	0	0
130864062	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 2	29.10.2013	09:59	17,1	farblos, klar	0,70	0	0	0	0	0	0
130864063	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 3	29.10.2013	09:40	17,1	farblos, klar	0,78	0	0	0	0	0	0
130864064	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 4	29.10.2013	09:30	16,9	farblos, klar	0,73	0	0	0	0	0	0
130864065	Tankfahrzeug KWW 28, Kupplung Übergabeschlauch	29.10.2013	09:18	16,6	farblos, klar	0,67	0	0	0	0	0	0
130864066	Tankfahrzeug KWW 29, Kupplung Übergabeschlauch	29.10.2013	09:46	16,6	farblos, klar	0,48	1	0	0	0	0	0
130864067	Tankfahrzeug KWW 30, Kupplung Übergabeschlauch	29.10.2013	09:21	17,1	farblos, klar	0,47	0	0	0	0	0	0
130864068	Tankfahrzeug KWW 31, Kupplung Übergabeschlauch	29.10.2013	09:15	17,1	farblos, klar	0,47	3	0	0	0	0	0
130864069	Tankfahrzeug KWW 32, Kupplung Übergabeschlauch	29.10.2013	09:48	16,6	farblos, klar	0,44	0	0	0	0	0	0
130864070	Tankfahrzeug KWW 33, Kupplung Übergabeschlauch	29.10.2013	09:11	16,6	farblos, klar	0,56	0	0	0	0	0	0
130864071	Tankfahrzeug KWW 34, Kupplung Übergabeschlauch	29.10.2013	09:43	16,1	farblos, klar	0,44	1	0	0	0	0	0
130864074	Tankfahrzeug KWW 37, Kupplung Übergabeschlauch	29.10.2013	10:15	16,1	farblos, klar	0,52	0	0	0	0	0	0

An: Fraport AG, Flughafen Frankfurt Bodenverkehrsdienste



**Untersuchung von durch uns entnommenen Wasserproben - Bestellzeichen: BVD-4500403775
Prüfbericht Oktober 2013**

Probe	Probenbezeichnung	Entnahmedatum	Uhrzeit	Wassertemperatur °C	Aussehen	Freies Chlor mg/l	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 20 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 36 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	Escherichia coli KBE/100 ml Grenzwert 0	Coliforme Bakterien KBE/100 ml Grenzwert 0	Pseudomonas aeruginosa KBE/100 ml Grenzwert 0	Enterokokken KBE/100 ml Grenzwert 0
130864075	Tankfahrzeug KWW 38, Kupplung Übergabeschlauch	29.10.2013	09:36	15,5	farblos, klar	0,44	0	0	0	0	0	0
130864076	Tankfahrzeug KWW 39, Kupplung Übergabeschlauch	29.10.2013	09:54	16,4	farblos, klar	0,58	0	1	0	0	0	0
130864077	Tankfahrzeug KWW 40, Kupplung Übergabeschlauch	29.10.2013	09:51	16,6	farblos, klar	0,58	0	0	0	0	0	0
130864078	Tankfahrzeug KWW 41, Kupplung Übergabeschlauch	29.10.2013	09:25	17,1	farblos, klar	0,66	0	0	0	0	0	0

Beurteilung:

Die Ergebnisse der bakteriologischen Wasseruntersuchungen geben keinen Anlaß zur Beanstandung.

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH

Taunusstein, 06. November 2013