

An: Fraport AG, Flughafen Frankfurt Bodenverkehrsdienste



**Untersuchung von durch uns entnommenen Wasserproben - Bestellzeichen: BVD-4500438981
Prüfbericht Oktober 2014**

Probe	Probenbezeichnung	Entnahmedatum	Uhrzeit	Wassertemperatur °C	Aussehen	Freies Chlor mg/l	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 20 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 36 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	Escherichia coli KBE/100 ml Grenzwert 0	Coliforme Bakterien KBE/100 ml Grenzwert 0	Pseudomonas aeruginosa KBE/100 ml Grenzwert 0	Enterokokken KBE/100 ml Grenzwert 0
141042311	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 1	29.10.2014	09:40	18,7	farblos, klar	0,84	0	0	0	0	0	0
141042312	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 2	29.10.2014	09:45	17,9	farblos, klar	0,81	0	0	0	0	0	0
141042313	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 3	29.10.2014	09:50	17,9	farblos, klar	0,30	0	0	0	0	0	0
141042314	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 4	29.10.2014	09:55	18,0	farblos, klar	0,79	0	0	0	0	0	0
141042315	Tankfahrzeug KWW 30, Kupplung Übergabeschlauch	29.10.2014	09:35	18,1	farblos, klar	0,81	0	0	0	0	0	0
141042316	Tankfahrzeug KWW 31, Kupplung Übergabeschlauch	29.10.2014	09:40	18,0	farblos, klar	0,67	0	0	0	0	0	0
141042317	Tankfahrzeug KWW 32, Kupplung Übergabeschlauch	29.10.2014	09:30	16,4	farblos, klar	0,82	0	0	0	0	0	0
141042318	Tankfahrzeug KWW 33, Kupplung Übergabeschlauch	29.10.2014	08:55	14,9	farblos, klar	0,81	0	0	0	0	0	0
141042319	Tankfahrzeug KWW 34, Kupplung Übergabeschlauch	29.10.2014	09:10	16,4	farblos, klar	0,75	0	0	0	0	0	0
141042320	Tankfahrzeug KWW 35, Kupplung Übergabeschlauch	29.10.2014	09:25	15,4	farblos, klar	0,73	0	0	0	0	0	0
141042321	Tankfahrzeug KWW 36, Kupplung Übergabeschlauch	29.10.2014	08:45	17,7	farblos, klar	0,60	0	0	0	0	0	0
141042323	Tankfahrzeug KWW 38, Kupplung Übergabeschlauch	29.10.2014	09:15	15,2	farblos, klar	0,54	0	0	0	0	0	0

An: Fraport AG, Flughafen Frankfurt Bodenverkehrsdienste



**Untersuchung von durch uns entnommenen Wasserproben - Bestellzeichen: BVD-4500438981
Prüfbericht Oktober 2014**

Probe	Probenbezeichnung	Entnahmedatum	Uhrzeit	Wassertemperatur °C	Aussehen	Freies Chlor mg/l	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 20 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 36 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	Escherichia coli KBE/100 ml Grenzwert 0	Coliforme Bakterien KBE/100 ml Grenzwert 0	Pseudomonas aeruginosa KBE/100 ml Grenzwert 0	Enterokokken KBE/100 ml Grenzwert 0
141042324	Tankfahrzeug KWW 39, Kupplung Übergabeschlauch	29.10.2014	09:05	15,4	farblos, klar	0,64	0	0	0	0	0	0
141042325	Tankfahrzeug KWW 40 Kupplung Übergabeschlauch	29.10.2014	09:10	15,4	farblos, klar	0,85	0	0	0	0	0	0
141042327	Tankfahrzeug KWW 42, Kupplung Übergabeschlauch	29.10.2014	09:20	15,8	farblos, klar	0,68	0	0	0	0	0	0
141042328	Tankfahrzeug KWW 43, Kupplung Übergabeschlauch	29.10.2014	09:00	15,5	farblos, klar	0,80	0	0	0	0	0	0

Beurteilung:

Die Ergebnisse der mikrobiologischen Wasseruntersuchungen geben keinen Anlaß zur Beanstandung.

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH

Taunusstein, 02. November 2014 _____