

An: Fraport AG, Flughafen Frankfurt Bodenverkehrsdienste



**Untersuchung von durch uns entnommenen Wasserproben - Bestellzeichen: BVD-4500592804
Prüfbericht November 2017**

Probe	Probenbezeichnung	Entnahmedatum	Uhrzeit	Wassertemperatur °C	Aussehen	Freies Chlor mg/l	pH-Wert	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 20 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 36 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	Escherichia coli KBE/100 ml Grenzwert 0	Coliforme Bakterien KBE/100 ml Grenzwert 0	Pseudomonas aeruginosa KBE/100 ml Grenzwert 0	Enterokokken KBE/100 ml Grenzwert 0
171050725	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 1	29.11.2017	08:30	11,8	farblos, klar	0,67	7,54	0	0	0	0	0	0
171050726	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 2	29.11.2017	08:55	11,4	farblos, klar	0,64	7,57	0	0	0	0	0	0
171050727	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 3	29.11.2017	09:20	11,5	farblos, klar	0,86	7,56	0	0	0	0	0	0
171050728	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 4	29.11.2017	09:30	11,8	farblos, klar	0,37	7,68	0	0	0	0	0	0
171050730	Tankfahrzeug KWW 33, Kupplung Übergabeschlauch	29.11.2017	08:20	12,0	farblos, klar	0,66	7,56	0	0	0	0	0	0
171050731	Tankfahrzeug KWW 34, Kupplung Übergabeschlauch	29.11.2017	08:00	10,0	farblos, klar	0,62	7,53	0	0	0	0	0	0
171050732	Tankfahrzeug KWW 35, Kupplung Übergabeschlauch	29.11.2017	09:00	10,8	farblos, klar	0,50	7,79	0	0	0	0	0	0
171050733	Tankfahrzeug KWW 36, Kupplung Übergabeschlauch	29.11.2017	09:05	10,0	farblos, klar	0,47	7,76	0	0	0	0	0	0
171050734	Tankfahrzeug KWW 37, Kupplung Übergabeschlauch	29.11.2017	-	-	-	-	-	Probenahme nicht möglich: Tankfahrzeug in der Werkstatt					
171050735	Tankfahrzeug KWW 38, Kupplung Übergabeschlauch	29.11.2017	08:45	10,5	farblos, klar	0,53	7,80	0	0	0	0	0	0
171050736	Tankfahrzeug KWW 39, Kupplung Übergabeschlauch	29.11.2017	08:25	11,8	farblos, klar	0,67	7,57	0	0	0	0	0	0
171050737	Tankfahrzeug KWW 40, Kupplung Übergabeschlauch	29.11.2017	08:40	11,4	farblos, klar	0,61	7,66	0	0	0	0	0	0

An: Fraport AG, Flughafen Frankfurt Bodenverkehrsdienste



**Untersuchung von durch uns entnommenen Wasserproben - Bestellzeichen: BVD-4500592804
Prüfbericht November 2017**

Probe	Probenbezeichnung	Entnahmedatum	Uhrzeit	Wassertemperatur °C	Aussehen	Freies Chlor mg/l	pH-Wert	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 20 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 36 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	Escherichia coli KBE/100 ml Grenzwert 0	Coliforme Bakterien KBE/100 ml Grenzwert 0	Pseudomonas aeruginosa KBE/100 ml Grenzwert 0	Enterokokken KBE/100 ml Grenzwert 0
171050738	Tankfahrzeug KWW 41, Kupplung Übergabeschlauch	29.11.2017	08:50	10,0	farblos, klar	0,72	7,72	0	0	0	0	0	0
171050739	Tankfahrzeug KWW 42, Kupplung Übergabeschlauch	29.11.2017	08:10	6,8	farblos, klar	0,40	7,88	0	0	0	0	0	0
171050740	Tankfahrzeug KWW 43, Kupplung Übergabeschlauch	29.11.2017	08:15	8,6	farblos, klar	0,52	7,77	0	0	0	0	0	0
171050741	Tankfahrzeug KWW 44, Kupplung Übergabeschlauch	29.11.2017	08:35	11,5	farblos, klar	0,60	7,62	0	0	0	0	0	0
171050742	Tankfahrzeug KWW 45, Kupplung Übergabeschlauch	29.11.2017	-	-	-	-	-	Probenahme nicht möglich: Tankfahrzeug in der Werkstatt					

Beurteilung:

Die Ergebnisse der mikrobiologischen Wasseruntersuchungen geben keinen Anlaß zur Beanstandung.

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH

Taunusstein, 06. Dezember 2017