

An: Fraport AG, Flughafen Frankfurt Bodenverkehrsdienste



**Untersuchung von durch uns entnommenen Wasserproben - Bestellzeichen: BVD-4500592804
Prüfbericht Mai 2018**

Probe	Probenbezeichnung	Entnahmedatum	Uhrzeit	Wassertemperatur °C	Aussehen	Freies Chlor mg/l	pH-Wert	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 20 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 36 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	Escherichia coli KBE/100 ml Grenzwert 0	Coliforme Bakterien KBE/100 ml Grenzwert 0	Pseudomonas aeruginosa KBE/100 ml Grenzwert 0	Enterokokken KBE/100 ml Grenzwert 0
180421494	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 1	30.05.2018	10:00	19,3	farblos, klar	0,22	7,67	0	0	0	0	0	0
180421495	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 2	30.05.2018	09:55	19,3	farblos, klar	0,32	7,64	0	0	0	0	0	0
180421496	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 3	30.05.2018	09:45	19,5	farblos, klar	0,07	7,72	0	0	0	0	0	0
180421497	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 4	30.05.2018	09:40	19,3	farblos, klar	0,32	7,70	0	0	0	0	0	0
180421498	Tankfahrzeug KWW 33, Kupplung Übergabeschlauch	30.05.2018	08:45	22,9	farblos, klar	0,26	7,85	0	0	0	0	0	0
180421499	Tankfahrzeug KWW 34, Kupplung Übergabeschlauch	30.05.2018	08:30	20,6	farblos, klar	0,05	7,79	0	52	0	0	0	0
180421500	Tankfahrzeug KWW 35, Kupplung Übergabeschlauch	30.05.2018	09:25	21,9	farblos, klar	0,49	7,73	0	0	0	0	0	0
180421501	Tankfahrzeug KWW 36, Kupplung Übergabeschlauch	30.05.2018	09:00	22,7	farblos, klar	0,48	7,65	0	0	0	0	0	0
180421502	Tankfahrzeug KWW 37, Kupplung Übergabeschlauch	30.05.2018	09:05	23,5	farblos, klar	0,33	7,90	0	0	0	0	0	0
180421503	Tankfahrzeug KWW 38, Kupplung Übergabeschlauch	30.05.2018	-	-	-	-	-	Probenahme nicht möglich: Tankfahrzeug in Werkstatt					
180421504	Tankfahrzeug KWW 39, Kupplung Übergabeschlauch	30.05.2018	09:30	25,4	farblos, klar	0,27	7,95	0	0	0	0	0	0
180421505	Tankfahrzeug KWW 40, Kupplung Übergabeschlauch	30.05.2018	09:35	20,6	farblos, klar	0,43	7,65	0	0	0	0	0	0

An: Fraport AG, Flughafen Frankfurt Bodenverkehrsdienste



**Untersuchung von durch uns entnommenen Wasserproben - Bestellzeichen: BVD-4500592804
Prüfbericht Mai 2018**

Probe	Probenbezeichnung	Entnahmedatum	Uhrzeit	Wassertemperatur °C	Aussehen	Freies Chlor mg/l	pH-Wert	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 20 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 36 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	Escherichia coli KBE/100 ml Grenzwert 0	Coliforme Bakterien KBE/100 ml Grenzwert 0	Pseudomonas aeruginosa KBE/100 ml Grenzwert 0	Enterokokken KBE/100 ml Grenzwert 0
180421506	Tankfahrzeug KWW 41, Kupplung Übergabeschlauch	30.05.2018	08:50	21,1	farblos, klar	0,42	7,68	0	0	0	0	0	0
180421507	Tankfahrzeug KWW 42, Kupplung Übergabeschlauch	30.05.2018	07:25	24,7	farblos, klar	0,24	7,90	0	0	0	0	0	0
180421508	Tankfahrzeug KWW 43, Kupplung Übergabeschlauch	30.05.2018	09:20	25,1	farblos, klar	0,28	7,83	0	0	0	0	0	0
180421509	Tankfahrzeug KWW 44, Kupplung Übergabeschlauch	30.05.2018	09:00	21,9	farblos, klar	0,46	7,75	0	0	0	0	0	0
180421510	Tankfahrzeug KWW 45, Kupplung Übergabeschlauch	30.05.2018	08:15	19,0	farblos, klar	0,22	7,52	0	0	0	0	0	0

Beurteilung:

Die Ergebnisse der mikrobiologischen Wasseruntersuchungen geben keinen Anlaß zur Beanstandung.

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH

Taunusstein, 06. Juni 2018